



Dossier n° 05/2191 Ecole maternelle du Guichet

221 bis, Bd Jean-Jaurès

92100 Boulogne

Tel : 01.46.10.96.96.

Fax : 01.46.20.25.62.

E-Mail : B JL-LAB@wanadoo.fr

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante

Donneur d'Ordre : Commune d'Orsay – Monsieur Cyprien, responsable technique

Propriétaires : Commune d'Orsay

Ouvrage expertisé : Ecole maternelle et centre de loisirs maternelle du Guichet – Rue du Guichet - 91400 Orsay

Date d'intervention : Le 07/07/2005

Accompagnateur : Aucun.

Opérateur : Laurent Crosnier

Attestation de compétence : N°PR-049 délivré par Paul Röder, Ingénieur conseil et Expert judiciaire « amiante ».

Organisme de formation déclaré et enregistré à la direction régionale du travail, N° 11 7537429 75

Certificat n°DI-1797 selon référentiel AFAQ ASCERT déposé auprès du ministère en date du 23/01/2003

Laboratoire d'analyse matériaux : B JL Laboratoires

Dossier n° 05/2191 Ecole maternelle du Guichet

Date du rapport : Le 11/08/2005

Rapport comportant 13 pages et 3 annexes

SARL au capital de 38 112,35 Euros – RCS Nanterre B 408 394 732 – N° Siret 408 394 732 00023 – Code APE 743 B
Assurance pour diagnostic AGF ASSURPOL N°35.821.669

Note : Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. La reproduction d'extraits est interdite sans accord écrit préalable de B JL Laboratoires.

Diagnostic Amiante

**11/08/05
Page 1/13**

SOMMAIRE

p.2

I. CONCLUSION

p.3

II. OBJET DE LA MISSION

p. 4, 5 et 6

III. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

p.7

IV. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

p.8

Annexe 1 – Procès verbaux d’analyses (comportant 7 pages)

Annexe 2 – Évaluation de l’état de conservation des calorifugeages, flocages et faux plafonds (Aucune)

Annexe 3 – Consignes générales de sécurité devant être intégrées au Dossier Technique Amiante (4 pages)

Annexe 4 – Plans (3 pages)

I. CONCLUSION

Il n'y a pas de flocage, calorifugeage ou faux plafonds contenant de l'amiante.

Il a été repéré des matériaux contenant de l'amiante.

Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse :

- Dans les dalles de sol dures rouges, marrons et bordeaux avec dégradations ponctuelles : voir fiche de prélèvement n°1, annexe 1 – Procès verbaux d'analyse et annexe 4 – Plans.
- Dans la colle noire sous les dalles de sol avec dégradations ponctuelles : voir fiche de prélèvement n°2, annexe 1 – Procès verbaux d'analyse et annexe 4 – Plans.
- Dans les plaques de plafond avec dégradations ponctuelles : voir fiche de prélèvement n°3, annexe 1 – Procès verbaux d'analyse et annexe 4 – Plans.
- Dans un conduit et des coffrages perdus en amiante-ciment : voir fiche de prélèvement n°5, annexe 1 – Procès verbaux d'analyse et annexe 4 – Plans.

Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :

- Dans les calorifugeages avec dégradations ponctuelles : voir fiche de prélèvement n°4 et annexe 1 – Procès verbaux d'analyse.

Opérateur de repérage
Pour B JL laboratoires, L. CROSNIER le 11/08/2005



Responsable de l'entreprise
J.L. TRAPANI le 11/08/2005

